





TORNILLO ROSCA MADERA



DETALLE A
ESCALA 1 : 4

**MOSTRADOR
HEOS**


**FRONTAL
(Incl.patás y escu)**

REF.	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	FRONTAL	1
2	ESCUADRA DER	1
3	ESCUADRA IZQ	1
4	PATA FRONTAL	2
5	TORNILLO ROSCA MADERA M5X17	6
6	TORNILLO ALLEN M6x16	4


-instrucciones de montaje:

- 1- Premontar estructura y herrajes.
- 2- Apretar tornillos al frontal.

HERRAJE




Ref.



Ref.

Ref.



Ref.


Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.



MOSTRADOR HEOS


MESA

REF.	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	MARCO DE MESA HEOS	1
2	SOBRE DE MESA HEOS	1
3	PATA HEOS	2
4	TORNILLO ALLEN 4 M6x15	12

Instrucciones de montaje:

1. Premontar estructura y herrajes.
2. Cuadrar la estructura.
3. Apretar los tornillos.

HERRAJE



Ref. 4

Ref.

Ref.

Ref.


Ref.

Ref.

Ref.


Ref.

Ref.



MOSTRADOR HEOS

TOP MOSTRADOR




UNICAENTE SE SIENTA
SOBRE EL FRONTAL

REF.	N.º DE PIEZA	CANTIDAD
1	L	1
2	LAT DER	1
3	LAT IZQ	1
4	ESCENTRICA	6
5	TUERCA EMBUT	3
6	TORNILLO ESCENTRICA ME	6


Instrucciones de montaje:

- 1. Premontar la estructura.
- 2. Ajustar los tornillos.

HERRAJE



Ref. 4



Ref. 6

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.